CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2426606
Transaction Date	01 Jun 2026, 12:02:00
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	49564406 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8FY15Y57*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2007
Color	Black
Mileage	344184 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	REPAINTED, PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED .	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY ,.	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED ,SCRATCHES .	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSI FRAME COMPLETE RUSTY ,PORTION DNET PORTION BULGED , MUDDY , NEED TO CLEAN CHASSIS FOR INSPECTION .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETTING RUSTY.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY. BELT CRACKED .	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION LOOSE.PORTION DAMAGED .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	COVER CRACKED .	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.B Tie Rod End	BALL JOINT BOOT CUT .	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	UNDER SEAT INTERIOR METAL PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED.	المرايا
11.C FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	فرش الأرضيه
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.E Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae