



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 Dec 2021, 17:57:48
Transaction Number	81718641 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JN8AY25Y3A9002219
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2010
Color	White
Mileage	205266 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Bumper	REPAINTED	دعامية
01.C Trunk	REPAINTED	صندوق
01.D Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.E Roof	PORTION REPAIRED & REPAINTED	السقف
01.F Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Dash Board	PORTION CRACKED & COOLER COVER NOT CLOSE	لوحة القيادة
02.C Mirror	RIGHT SIDE AUTO NOT WORKING	المرايا
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
03.B Tail Light	FRONT LEFT SIDE PARK LIGHT NOT WORKING	الانارة

DEFECT	REMARKS	
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY	الشاسيه
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
06.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OK	الجير
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED, RUSTY	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.