



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **19 May 2022, 16:31:42**
 Transaction Number **49146777 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **2G1155S30G9114017**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Chevrolet**
 Model **Impala**
 Model Year **2016**
 Color **Silver**
 Mileage **157409 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02.B Fenders	RIGHT SIDE FENDER PORTION REPAINTED REPAIRED	مدكار
02.C Bonnet	PORTION RPAINTED	غطاء المحرك
02.D Floor	UNDER FLOOR THCIK RUST PROOFED & MUDDY	الارضية
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.C Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.