CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2977958
Transaction Date	12 Nov 2026, 13:06:42
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	66661489 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAFE41099*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	X5
Model Year	2009
Color	White
Mileage	117245 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NOT CHECKED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS COMPLETELY COVERED MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	STICKER FADED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUST, DRAIN BOLT REPAIRED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED, JERKING, GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	SWITCH COVER LOOSE	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
10 Steering Condition		المقود
10.A Other	STEERKING HAVE PLAY	اخري
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	TEA CUP SLIIDIN COVER DAMAGED,MISSING, SIGN OF FLOODED INNER PARTS GETTING RUSTY,	اخري
11.B AC Condition	OK,ADJUSTMENT PORTION MISSING	المكيف
11.C Roof Light	COVER LIGHT MISSING	أنارة السقف
11.D Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
11.E Sun Visor	LEFT SIDE LIGHT MIRROR NOT WORKING	حاجب الشمس
11.F Door Panel	PORTION CRACKED MELTED	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	EXTRA COVER	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
11.I Gear Shifting Lever	KNOB PORTION FADED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**