



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19023930	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 JAN 2020 13:25:14	Plate Number	: 7804 EA
Queue Number	: 135203	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WDDWJ4CB6JF627804	Manufacturer/Model	: MERCEDES/C 200
Engine Number	:	Model Year	: 2018
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.14 - Springs And Shackle Pins		REAR R/S SPRING BRACKET CRACK المزبرك الورقي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		TIRES 2017 & UNEVEN WEAR الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		BODY DENTS & SCRATCHES الصبغ
05.05 - Bumpers		BUMPERS MISALIGNED الدعامية
05.07 - Floor		BOTH SIDE MIDDLE REINFORCEMENT DENT الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		REAR RIGHT SIDE FRAME MEMBER REPAIRED الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.10 - Mirrors Side View		NOT FIX PROPERLY المرايا الجانبية
06.11 - Seat Belts		SEAT BELT DEFECTIVE (JAM) حزام الامان
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.16 - Sign Of Side Accident		RIGHT SIDE DOOR PILLAR ,QUATER PANEL,FENDER FRAME REPAIRED أثر حادث في جوانب المركبة
09.23 - Air Bag Damaged		RIGHT SIDE CURTAIN AIR BAG DEPLOYED & CUT المخدة الهوائية لا تعمل
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		WARNING LIGHTS ON عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.