CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2849330
Transaction Date	08 Oct 2026, 16:49:43
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	77528267 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	3FA6P0H70J*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Fusion
Model Year	2018
Color	Silver
Mileage	127002 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , (SIGN OF FLOODED)	الصبغ
01.B Doors	ALL REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR COVERED REAR JOINT AREA DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.G Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED CHCKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2024 , RIGHT SIDE 2023	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED , RIGHT SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	MINOR DENT SCRATCHES	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخري
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C FLoor Matting	PORTION LOOSE	فرش الأرضيه
07.D Audio	BUTTON FADED , PANEL STRIP SCRATCHES	صوتيات
07.E Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القياده
07.F Roof Ceiling	REPLACED	بطانه السقف
07.G Steering Wheel and control buttons	EXTRA LEATHER	عجلة القيادة وازرار التحكم
08 Battery Condition		حالة البطارية
08.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae