

Queue Number 2848746

Transaction Date 08 Oct 2026, 16:50:02

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
22867819 (CC10006) (CC10006)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6DS3L*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2020
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY,	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR, RUNNING BOARD DENTS, PORTION RUSTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Trunk	REPAINTED, PORTION REPAIRED	صندوق
01.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		
		الشاسي
02.A Chassis	OK, GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		
		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED, RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACKED, RIGHT SIDE DAMAGED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Brake Light	RIGHT SIDE COVER DAMAGED	نور الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Box	LEAK	جهاز المقود
08.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
08.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae