CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906150
Transaction Date	24 Oct 2026, 11:35:21
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	33720556 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHSG81B1C*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2012
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT, MUDDY,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS MINOR DENT, RUST PROOFED MUDDY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED MINOR OIL LEAK GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Belt	REAR NOT WORKING	حزام الأمان
04.B Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED NTO CHECKED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SING OF FLOODED)	اخري
08.B Mirror	COVER PORTION MINOR CRACKE	المرايا
08.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.D Dash Board	WORN OUT , EXTRA COVER	لوحة القياده
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae