



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18431265	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 02 NOV 2019 15:44:10	Plate Number	: 1357 EA
Queue Number	: 114872	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JS3TA74V984101357	Manufacturer/Model	: SUZUKI/GRAND VITARA
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		4X4 OIL LEAK / 2ND GEAR DOESNT GATE PROPERLY ON DOWNSHIFTS (GRINDING NOISE SOMETIMES)
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		BODY PORTIONS REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.