CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2997769
Transaction Date	16 Nov 2026, 16:51:56
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	99869986 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1ZA5CS3L*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2020
Color	Silver
Mileage	97355 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH,REAR LEFT SIDE REPAIRED REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MIDDLE AREA REPAIRED DENT	الارضية
01.F Bumper	MINOR SCRATCHES	دعامية
01.G Trunk	REPAIRED REPAINTED REFITTED,SWITCH MELTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANLE REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT & REAR LEFT SIDE CHASSIS OUTER REPAIRED / PORTION DENT GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , PARTS MUDDY DIRTY GETTING RUSTY , COMPONENTS REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , MUDDY DITRY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		**المساحات**
06.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخري
07 Suspension System		**ممتص الصدمات**
07.A Shock Absorber	MOUNT RUBBER DRY CRACK	ممتص الصدمات
07.B Arms	ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Dash Board	PORTION DAMAGED REPAIRED WORN OUT	لوحة القياده
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	PANEL PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
09.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد
10 Battery Condition		**حالة البطارية**
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

RTA

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 MUT 2026 30137802	رقم الشهادة:
Inspection Date:	10-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	09-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	10-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Al Mutakamela Al Qusais Vehicle Testing المتكاملة القصيص لفحص المركبات	مركز الفحص:
Total Time Taken:	18 min 22 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	20:29	وقت البدء:
End Time:	20:47	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	294	رقم التذكرة:
Attempt No.:	2	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:


Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	71192166	شهادة تحويل:
Chassis No.:	KL1ZA5CS3LB326597	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CHEVROLET شيفروليه	نوع المركبة:
Vehicle Model:	MALIBU ماليبو	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	97340 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	South Korea كوريا الجنوبيه	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	LFV20020238	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1900 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1450 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2020	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Keep protecting Dubai environment / استمر في حماية بيئة دبي



This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

ALMUTAKAMELA
VEHICLE TESTING & REGISTRATION

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

55622 KM / كم	3123 L / لتر	12524 AED / درهم	7.5 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT SIDE CHASSIS HEATED REPAIRED & REAR LEFT SIDE REINFORCEMENT AREA REPAIRED HAVING DUBAI PASS CCM REPORT W/O#20261110-1. FRONT BULK HEAD,LEFT FENDER FRAME & RADIATOR FRAME REPAIRED. OLD KMS# 107049KMS. FIX BATTERY CLAMP PROPERLY.

Odometer Record
Replace Events Date

06/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	836	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30137802	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 10/11/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 10/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Habiba Rassoul حبيبه الرسول	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.