



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 Jan 2022, 17:52:08
Transaction Number	95676014 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WMWSV3102DT645924
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mini
Model	Cooper
Model Year	2013
Color	White
Mileage	105447 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED & FRONT LEFT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
01.D Doors	RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Mirror	OK	المرايا
02.C Dash Board	LEFT SIDE COVER LOOSE	لوحة القيادة
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
05 Chassis Condition		الشاصي

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OIL LEAK	الجير
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.