

Queue Number

2862671

Transaction Date

14 Oct 2026, 16:55:16

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

45167333 (CC10021) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

JMYLRV93W9*****

Specification

GCC Specification

Make

Mitsubishi

Model

Pajero

Model Year

2009

Color

White

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص على الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي

06 Lights

الاضاءة

Condition	Remarks	الحالة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOCK DAMAGED & INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
07.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
07.C Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة القيادة
07.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
07.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
07.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae