CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2846368
Transaction Date	08 Oct 2026, 16:49:22
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	12101186 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY8E*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2014
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSI THICK RUST PROOFED, OILY NOT VISIBLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Pillars	LEFT SIDE A/ PILLAR REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	NOT OPEN , BUTTON DAMAGED	صندوق
01.I Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE HANDLE COVER LOOSE	مقابض الأبواب والأقفال
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, OILY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	RUST PROOFED, CHECKED ON PLATE	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	MINOR	دخان
03.B Other	AIR INTAKE PIPE MODIFIED	اخري

Condition	Remarks	الحالة
03.C Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY SHAKING ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINRO OIL LEAK REFITTED JERKING, LEVER GETTING HARD NOT SHIFTTING PROPERLY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	NOT WORKING , RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Indicator & Hazard light	ALL NOT WORKING	الاشارات
08.D Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.E Brake Light	NOT WORKING	نور الفرامل
08.F Fog light	FADED , NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09.B Other	ABS WARNING LIGHT	اخري
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTIONG RUSTY SIGN OF FLOODED , INTERIOR REFITTED, ELECTRIC FUALT	اخري
12.B Mirror	RIGHT SIDE DAMAGED , LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
12.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
12.D Power Window Switch And Glass	ALL NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
12.E Audio	SCREEN FADED , VOLUME NOT WORKING	صوتيات

Condition	Remarks	الحالة
12.F Dash Board	MELTED , WORN OUT	لوحة القياده
12.G Odometer reading	DISPLAY NOT SHOWING	قراءة عداد المسافات
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
12.J Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30074476	رقم الشهادة:
Inspection Date:	04-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	03-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	04-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	7 min 6 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	15:03	وقت البدء:
End Time:	15:10	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	227	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	61108487	شهادة تحويل:
Chassis No.:	JN8AY2NY8E9062941	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN. نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	PATROL باترول	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	264960 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	VK56 911392Z	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	5	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3500 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2845 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2014	سنة التصنيع:
Horsepower:	400	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0 %	13 %	12 %	3 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
98 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
MISSING WIPERS		
Engine المحرك	Excessive oil smoke هناك دخان مفرط يتصاعد من الزيت	Major رئيسي
Stop lamps لمبات التوقف	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
Door and Window Glasses الأبواب والشبابيك او النوافذ	Cracked/broken/blurred متصدّع أو مكسور أو الرؤية من خلاله غير واضحة	Major رئيسي
rear left side door and sunroof glass not closed		
Doors and Locks الأبواب والأقفال	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
tail door not open		
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
repair all		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	3500	5600	
Vehicle Model - Registration Incorrect Model - Does Not Require Document موديل المركبه- تسجيل إختلاف في الموديل لا يستدعي وثيقة تصديق	PATROL باترول	PATROL باترول	
Vehicle Make - Registration Incorrect Make - Does Not Require Document نوع المركبه - تسجيل إختلاف في نوع الصنع لا يستدعي وثيقة تصديق	NISSAN. نيسان	NISSAN نيسان	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD, FENDER, FENDER FRAME REPAIRED, CHASSIS FULLY THICK RUST PROOFED, BODY MINOR SCRATCH AND DENT // MINOR ENGINE AND STEERING BOOT LEAK //

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30074476	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 04/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 04/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.