





### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20140760	Plate Category	:
Transaction Date	: 05 JUL 2020 13:42:13	Plate Number	:
Queue Number	: 192833	Import Doc. Ref.	: 53547 EA
Chassis Number	: JTMHU09J0B5053547	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 112115

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		ريولات ذراع التوجيه
	ALL SUSPENSION BUSHES CRACK &WEEK	
03 Brake System		نظام الفرامل
03.07 - Hand Brake Cable And Bracket		فرامل اليد
	PARKING BRAKE IMMBALANCE	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
	REAR TIRE DOT:2016,18,CRACK	
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
	UNDER COMPONENTES RUSTY	
05.03 - Doors		الابواب
	B/S BOTH &TAIL DOOR REPAIRED	
05.05 - Bumpers		الدعامية
	B/S BUMPER &BUMPER FRAME REPAIRED	
05.07 - Floor		الارضية
	B/S QUTER PANEL,WHEEL HOUSE &RR PANEL REPAIRED,STIL RUSTY	
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
	ALL CHASSIS FRAME RUSTY	
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
	RADIATOR FRAME &BULKE REPAIRED	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجبر
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
	A/C NOT COOLING	
09.25 - Body Repainted		أثر صغ في المركبة
	BODY PORTION REPAIRED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20140760	Plate Category	:
Transaction Date	: 05 JUL 2020 13:42:13	Plate Number	:
Queue Number	: 192833	Import Doc. Ref.	: 53547 EA
Chassis Number	: JTMHU09J0B5053547	Manufacturer/Model	: TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 112115

Statement of Vehicle Condition

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية