

Queue Number 2757363

Transaction Date 16 Sep 2026, 11:10:06

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
47709907 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number LS5A2ASE4R*****
 Specification GCC Specification
 Make Changan
 Model ALSVIN
 Model Year 2024
 Color Black
 Mileage 73822 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,PAINT THICKNESS HIGH,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULK HEAD ,LOWER RADIATOR SUPPORT BEND REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis Extension	REAR LEFT SIDE MINOR DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	OK	الشاسيه

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER LOOSE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A AC Condition	OK	المكيف
07.B Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
07.C Gear Shifting Lever	KNOB LOOSE,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae