CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877733
Transaction Date	17 Oct 2026, 11:07:56
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81102116 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1TBSY61Z*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	1998
Color	White
Mileage	414645 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCARTCHES , PORTION FADED , GETTING RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION, GETTING RUSTY HOLE	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION GETTING RUSTY HOLE, DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Trunk	SPARE WHEEL PANEL MISSING	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	RIGHT SIDE CHASSIS RUSTY HOLE , BULGED , DENT	الشاسيه
02.B Other	CHASSIS COMPLETE RUSTY , MUDDY , OIILY	اخري
02.C Chassis Number	VIN # AREA FADED NOT VISIBLE , CHECK ONLY DOOR POST MANUFACTURE PLATE	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	TEMPERATURE GAUGE NOT WORKING PROPERLY & AIR INTAKE ASSEMBLE MODIFIED , FIXS ENGINE ROOM WIRING UNSAFE	اخري
03.B Engine Visual Condition	OPEN REFITTED PARTS GETTING RUSTY , ABNORMAL SOUND , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2021 WORN OUT EXPIRED & LEFT SIDE SIDE 2025 WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	RIGHT SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
09.B Other	BRAKE NOT WORKING , ONLY HAND BRAKE	اخري
09.C Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.B Other	CV JOINT LEAKING	اخري
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
12.B AC Condition	LOW COOLING , REAR AC PANEL DAMAGE	المكيف
12.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
12.D Audio	ANTTENA MISSING	صوتيات
12.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
12.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**