CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2983281
Transaction Date	13 Nov 2026, 15:08:37
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	37938144 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WBY7Z2107K*******
Specification	Imported
Make	BMW
Model	i3
Model Year	2019
Color	Unknown
Mileage	170394 Km
Fuel Type	Electric
Transmission Type	
No. Of Cylinders	1

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALLY CARBON FIBER PAINT NOT CHECK MINOR SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DIRTY MUDDY	الارضية
01.D Bonnet	RELEASE HANDLE DAMAGED	غطاء المحرك
01.E Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE DOOR OUTAR LOCK HANDLE NOT WORKING PROPERLY	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Vehicle Color	WHITE / BLACK	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	ELECTRIC	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Hand Brake	SWITCH CRACK	فرامل اليد
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	FRONT CUP HOLDER WORN OUT / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Roof Light	LOOSE	أنارة السقف
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	BATTERY PERSINTAGE 90.5 %	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae