CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945459
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:28:35
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	78063481 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	WF0BC2KF8F*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Focus
Model Year	2015
Color	Silver
Mileage	131864 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES ,	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED.	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT LEFT FENDER INNER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY ,OVER HEAT , OIL LEAK ,PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	GET JERKING , OIL WET PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED .	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED.	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING MESSAGE .WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS MINOR RUSTY.	اخري
09.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae