

Queue Number	2210927	Transaction Date	19 Feb 2026, 13:22:53
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	24363046 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6AS2L*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2020
Color	White
Mileage	206106 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي
08.B Ball Joint	BOOT CUT	
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A AC Condition	OK	المكيف
10.B Door Panel	WORN OUT	لوحه بطانة الباب
10.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae