



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 May 2023, 17:01:41
Transaction Number	88471218 (CC10013)	Queue Number	724353



Chassis Number	JTHBF30G120081839
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	ES 300
Model Year	2002
Color	Silver
Mileage	376600 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاصي
01.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
01.B Chassis Number	STICKER WORN OUT	رقم القاعدة
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Body		جسم المركبة
03.A Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
03.B Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK	الارضيه
03.C Pillars	REAR LEFT SIDE C PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
03.D Bumper	MISALIGN DAMAGED	دعامية
03.E Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.G Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY & FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
04 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
04.A Rear Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
05 Brake Condition		الفرامل
05.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	حالة المحرك النظري
07 Interior Condition		الحالة الداخليه
07.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
07.B Other	CONSOLE BOX DAMAGED MISSING	اخرى
07.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
07.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.