CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906027
Transaction Date	31 Oct 2026, 09:55:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	14013865 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	WBABK81010*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	328
Model Year	1996
Color	Silver
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA LOWER SKIRT MINOR DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES UT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK	جهاز المقود
10.C Tie Rod End	BALL JOINT BOOT CUT .	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,MUDDY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE ,FADED/.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE QUARTER GLASS MISSING.	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	فرش الأرضيه
11.F Dash Board	CRACKED GLOVE BOX DAMAGED PARTS MISSING	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	CONVERTABLE ROOF DAMAGED LOOSE ,CUT .	بطانه السقف
11.H Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.I Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae