

Queue Number 2862659

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:55

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
15018636 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number JN8AS05YX8*****
 Specification GCC Specification
 Make Infiniti
 Model FX 35
 Model Year 2008
 Color Black
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	BODY PORTION RUSTY MUDDY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS ,SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Other	VISUAL TEST.	اخرى

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CRACKED .	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------------	--------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACKED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B Mirror	LOOSE FADED.	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
09.D Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
09.F Sun Visor	PORTION LOOSE.	حاجب الشمس
09.G Odometer reading	NOT CHECKED. .	قراءة عداد المسافات
09.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae