

Queue Number

2830311

Transaction Date

03 Oct 2026, 13:01:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

86064407 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1GTHG39U66*****
Specification	GCC Specification
Make	GMC
Model	2500
Model Year	2006
Color	White
Mileage	356528 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK / PORTION DENT DAMAGED HOLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION LOOSE , DENT FADED	دعامية
01.F Door Handle & Lock	REAR RIGHT SIDE OUTER LOCK HANDLE DAMAGE , NOT OPENNING , MISALIGN	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Vehicle Model	SAVANA	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN NOT VISIBLE TO CHECK	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , OIL WET	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PLAY , PORTION DAMAGED,HAND REST MISSING & REAR SEATS MISSING CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	HOUSING FADED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY , RUBBER PEDAL MISSING	دواسة الفرامل
09.B Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09.C Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRCAK	ازرع مفصل كروي
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
10.C Ball Joint	BOOT CUT	
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	BOOT WORN OUT	ربلة المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT PORTION LOOSE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
12.B Mirror	CENTER VIEW GLASS MIRROR FADED	المرايا
12.C AC Condition	NO COOLING , LEFT SIDE VENT MISSING	المكيف
12.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
12.E Audio	NOT WORKING , CONTROL SWICTH BUTTON DAMAGE	صوتيات
12.F Dash Board	WORN OUT , PORTION LOOSE , LEFT SIDE CONTROL BUTTON DAMAGE	لوحة القيادة
12.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.J Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae