



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	06 May 2022, 11:34:54
Transaction Number	81101630 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTEHJ09J435058076
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2003
Color	White
Mileage	346342 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		
		المحرك
01.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER MINOR CRACKED	كرسي
02 Transmission Condition		
		الجير
02.A Road Test	NOT CHECKE D	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED	حالة الجير النظري
02.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER MINOR CRACKED	كرسي الجير
03 Chassis Condition		
		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Suspension System		
		ممتص الصدمات
04.A Shock Absorber	MODIFIED	ممتص الصدمات
05 Steering Condition		
		المقود
05.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
05.B Steering Boot	BOOT DAMAGED	ربلة المقود
05.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات

DEFECT	REMARKS	
06 Body		جسم المركبة
06.A Other	FRONT BUMPER FRAME RIGHT SIDE FENDER REPAIRED ,REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REAIRED	اخرى
06.B Bumper	BUMPER PAINT PORTION DAMAGED	دعامية
06.C Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
06.D Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
07 Seats Condition		المقاعد
07.A Seat Condition	SEATS HAVE EXTRA COVER	حالة المقاعد
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A AC Condition	OK & GRILL ADJUSTMENT BUTTON MISSING	المكيف
08.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
08.C Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرابا
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
10 Exhaust System		نظام العادم
10.A Modification	PIPE & MUFFLER MODIFIED ,	تعديلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.