



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 May 2022, 16:37:36
Transaction Number	91324701 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTHBL5EF1B5106911
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	LS 460
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	87807 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Suspension System		ممتص الصدمات
01.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
01.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
01.C Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
02.C Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
03 Transmission Condition		الجير
03.A DIFFERENTIAL	REAR DIFFERENTIAL BUSH CUT	الدفرنشيل
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.C Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
04.B Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
04.C Windshield	FRONT WINDSHIELD CRACKED	زجاج
04.D Fenders	FRONT LEFT SIDE REPLACED	مدكار
04.E Floor	UNDER BODY COVERED	الارضيه
04.F Pillars	BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED,REPAINTED	القوائم
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف
05.B Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
05.C Dash Board	RIGHT SIDE INNER CONSOLE BOX PORTION CRACKED	لوحة القيادة
05.D Power Window Switch	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING ON MAIN SWITCH	مفتاح النافذه
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	OK	الشاسيه
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.