



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Feb 2023, 11:10:40
Transaction Number	40857141 (CC10010)	Queue Number	667461



Chassis Number	WDB1704661F254551
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	SLK 320
Model Year	2002
Color	--
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاشي
01.A Chassis Number	VIN NUMBER CHECKED ONLY VIN STICKER .	رقم القاعدة
01.B Chassis	NOT CHECKED .	الشاسيه
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	CRACKED .	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	CRACKED .	الاطار الامامي
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Condition	PORTION DAMAGE .	حالة المقاعد
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
04.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.C Dash Board	PORTION DAMAGE ,CENTER CONSOLE ASSEMBLY LOOSE .	لوحة القيادة
04.D Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
04.E Door Panel	LOOSE PORTION DAMAGE .	لوحة بطانة الباب
04.F Other	GEAR KNOB WORN OUT.	اخرى

DEFECT	REMARKS	
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING . ENGINE PARTS MISSING .	حالة المحرك النظري
06 Body		جسم المركبة
06.A Vehicle Color	WHITE .	لون المركبة
06.B Other	VISUAL TEST ONLY .	اخرى
06.C Paint	PAINT NOT CHECKED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY ,DUSTY .	الصبغ
06.D Floor	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS ,CHASSIS NOT CHECKED .	الارضية
06.E Vehicle Model	SLK32AMG	طراز المركبة
06.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGE .	دعامية
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED .	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED .	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.