

Queue Number 2822994

Transaction Date 02 Oct 2026, 12:23:46

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
81989497 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	5UXXW5C56G*****
Specification	Imported
Make	BMW
Model	X4
Model Year	2015
Color	Red
Mileage	143948 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN / REFLECTOR LIGHT COVER PORTION CRACK	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT DENTS (TINTED)	زجاج
01.H Vehicle Year Model	2016	سنة صنع المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	CORRECT VIN NUMBER (5UXXW5C56G0N92028)	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	CUT REWELDED	اخرى
------------	--------------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2024 ,RIGHT SIDE 2018 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE CRACK , RIGHT SIDE REFLECTOR SIGN OF CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	SWITCH SIGN OF CRACK	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	REAR RIGHT LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE CUP COVER CRACK , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.D Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.E Engine Start Button	REMOTE PORTION WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae