



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **06 May 2022, 11:34:56**
 Transaction Number **75680460 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **JTEHT05J762092566**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Land Cruiser**
 Model Year **2006**
 Color **White**
 Mileage **271180 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.B Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
04.B Roof Ceiling	FRONT PORTION LOOSE	بطانه السقف
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016/2017 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
06.A Visual Engine Condition	SIGN OF OIL WET	حالة المحرك النظري
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.