



## TEST CERTIFICATE

|                    |                              |                  |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number        | <b>840-Emirates Auctions</b> | Transaction Date | <b>14 Jan 2022, 12:07:42</b> |
| Transaction Number | <b>44991555 (CC10006)</b>    | Queue Number     | <b>312309</b>                |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number   | <b>MHFYX59G2C8029926</b> |
| Engine Number    |                          |
| Vehicle Class    | <b>Car</b>               |
| Manufacturer     | <b>Toyota</b>            |
| Model            | <b>Fortuner</b>          |
| Model Year       | <b>2012</b>              |
| Color            | <b>White</b>             |
| Mileage          | <b>222789 Km</b>         |
| Fuel Type        | <b>Petrol</b>            |
| No. Of Cylinders | <b>4</b>                 |
| Specification    | <b>GCC Specification</b> |

| DEFECT                             | REMARKS  |                        |
|------------------------------------|--|------------------------|
| <b>01 Body</b>                     |  | <b>جسم المركبة</b>     |
| 01.A Fenders                       | FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED           | مدكار                  |
| 01.B Bumper                        | REPAINTED  | دعامية                 |
| 01.C Bonnet                        | PORTION REPAIRED & REPAINTED                           | غطاء المحرك            |
| 01.D Rusty                         | UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY            | صدأ                    |
| 01.E Floor                         | UNDER FLOOR RUST PROOFED                               | الارضية                |
| 01.F Paint                         | PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY | الصبغ                  |
| <b>02 Tires and Rims Condition</b> |  | <b>الاطارات</b>        |
| 02.A Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2018   | الاطار الخلفي          |
| 02.B Front Tyre                    | BOTH SIDE 2020   | الاطار الامامي         |
| <b>03 Wipers and Arms</b>          |  | <b>المساحات</b>        |
| 03.A Wiper Arm &Blade              | WORN OUT   | ازرع المساحات والشفرات |
| <b>04 Lights</b>                   |  | <b>الاضاءة</b>         |
| 04.A Tail Light                    | OK   | الانارة                |
| 04.B Head Light                    | OK   | الاضاءة الرئيسية       |

| DEFECT                           | REMARKS   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| <b>05 Interior Condition</b>     |   | <b>الحاله الداخليه</b> |
| 05.A AC Condition                | OK  | المكيف                 |
| 05.B Other                       | 4WD GEAR KNOB COVER DAMAGED                                   | اخرى                   |
| 05.C Mirror                      | OK  | المرايا                |
| <b>06 Transmission Condition</b> |   | <b>الجير</b>           |
| 06.A Road Test                   | NOT CHECK   | فحص علي الطريق         |
| 06.B Gear Box                    | OK  | الجير                  |
| <b>07 Chassis Condition</b>      |   | <b>الشاسي</b>          |
| 07.A Chassis                     | OK  | الشاسيه                |
| <b>08 Suspension System</b>      |   | <b>ممتص الصدمات</b>    |
| 08.A Shock Absorber              | LEFT SIDE BOTH LEAKING  | ممتص الصدمات           |
| 08.B Arms                        | FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED | ازرع                   |
| <b>09 Steering Condition</b>     |   | <b>المقود</b>          |
| 09.A Steering Boot               | BOOT CUT  | ربلة المقود            |
| <b>10 Seats Condition</b>        |   | <b>المقاعد</b>         |
| 10.A Seat Condition              | OK  | حالة المقاعد           |
| <b>11 Engine Condition</b>       |   | <b>المحرك</b>          |
| 11.A Engine Condition            | OIL LEAK  | حالة المحرك            |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.