

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 36017234 (CC10008)

Transaction Date

12 May 2022, 15:28:02

**Oueue Number** 312309

Chassis Number

**MDHBN7AD1FG707189** 

**Engine Number** 

Vehicle Class

Car

Manufacturer

Nissan

Model

Sunny

Model Year

2015

Color

Grey

Mileage

213173 Km

Fuel Type

Petrol

No. Of Cylinders

Specification

**GCC Specification** 

DEFECT **REMARKS** 

01 Body جسم المركبة

01.A Paint BODY TOTALY, REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR **DENTS, SCRATCHES, PORTION RUSTY** 

الصبغ

حالة الجير النظرى

**02 Engine Condition** المحرك

**02.A Visual Engine Condition** OK حالة المحرك النظرى

**03 Transmission Condition** الجير

03.A Road Test **NOT CHECK** فحص علي الطريق OK

03.B Visual Gear Box Condition

**04 Interior Condition** 

الحاله الداخليه

04.A AC Condition OK المكيف

**05 Seats Condition** المقاعد

**05.A Seat Condition COVER PORTION DAMAGED** حالة المقاعد

**06 Chassis Condition** الشاصي

06.A Chassis ОК الشاسيه

**07 Battery Condition** حالة البطارية

DEFECT	REMARKS	
07.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.