



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	08 Apr 2022, 11:58:16
Transaction Number	31664979 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JMYMYV67W6J706853
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2006
Color	Silver
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Engine Condition</b> <span style="float: right;">المحرك</span>		
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>02 Tires and Rims Condition</b> <span style="float: right;">الاطارات</span>		
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017, CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017, CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
<b>03 Body</b> <span style="float: right;">جسم المركبة</span>		
03.A Bumper	FRONT BUMPER GRILL MISSING	دعامية
03.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.C Fenders	PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
03.D Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
03.E Doors	PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
03.F Other	FRONT FENDER FRAME, BUMPER FRAME, RADITOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
03.G Floor	FLOOR RUST PROOFED	الارضية
<b>04 Transmission Condition</b> <span style="float: right;">الجير</span>		
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.C DIFFERENTIAL	FRONT OIL LEAK	الدفرنشل
04.D Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK , AS DRIVE NOT CHECKED	حالة الجير النظرى
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
05.B Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>النشاصي</b>
06.A Chassis	OK	النشاسيه
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Other	ALL LIGHTS NOT CHECK	اخرى
07.B Head Light	NOT CHECKED , LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
<b>08 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
08.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
08.B Axel	BOOT CRACKED	اكسلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.