CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2922773
Transaction Date	30 Oct 2026, 16:56:25
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	29656037 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTHBJ1GG1F*******
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	ES 250
Model Year	2015
Color	Silver
Mileage	309803 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN / LIGHT PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUST PROOFED COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UPPER COVER PORTION CRACK	اخري
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE SEAT SWITCH COVER PORTION MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET , PARTS GETTING RUSTY MIINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2022 & RIGHT SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES, REAR RIGHT PORTION DAMAGED ,HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	DAMAGED	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	WASHER STRIP MISSING	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED & REAR CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخري
10.B AC Condition	OK,REAR GRILL DAMAGED,MISSING	المكيف
10.C Audio	SCREEN FADED & COVER SWTICH PORTION DAMAGED	صوتيات
10.D Dash Board	PORTION DAMAGED,MELTED	لوحة القياده
10.E Sun Visor	RIGHT SIDE LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae