CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2922812
Transaction Date	29 Oct 2026, 16:47:03
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	73670632 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHSJ81VP8*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	203855 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED.RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL WET , MUDDY , DIRTY , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT HOLE	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		**الاضاءة**
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		**الفرامل**
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Suspension System		**ممتص الصدمات**
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		**المقود**
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11.B Axle	BOOT LEAK	اكسلات
12 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
12.B Mirror	RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
12.C AC Condition	OK	المكيف
12.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PANEL PORTION CRACK	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
13.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد
14 Battery Condition		**حالة البطارية**
14.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**