

Queue Number

2614518

Transaction Date

03 Aug 2026, 16:30:27

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

12467436 (CC10021) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	5XXGT4L38G*****
Specification	Imported
Make	Kia
Model	Optima
Model Year	2016
Color	White
Mileage	124969 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT FRONT LEFT FENDER REAR RIGHT SIDE DOOR,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK	دعامية
01.E Windshield	PORTION DAMAGED	زجاج
01.F Trunk	REAR SWITCH DAMAGED	صندوق
01.G Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL,QUARTER PANEL REPAIRED,SPARE WHEEL HOUSING REPLACED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	RERA BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED,FRONT RIGHT SIDE END DENT	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK,REFITTED,PARTS GETTING RUSTY(GETTING OVER HEAT)	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION WORN OUT,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
07.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR MISSING	المرآيا
07.C AC Condition	LOW COOLING,GRILL ADJUSTER MISSING,SWITCH GETTING FADED	المكيف
07.D Audio	SCREEN MODIFIED	صوتيات
07.E Dash Board	CRACKED	لوحة القيادة
07.F Sun Visor	LEFT SIDE CASE PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
07.G Door Panel	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
07.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.I Gear Shifting Lever	KNOB,PANEL WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	13:20	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:31	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	154	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29216724	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	08-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	06-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	08-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	11 min 36 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	71817261	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	5XXGT4L38GG060152	Chassis No.:
نوع المركبة:	KIA كيا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	OPTIMA اوبتيما	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	201121 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1400 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	185	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول أكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading
15 %	7 %	2 %	0.02 %

نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
44 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكروية وحذوات نظام التوجيه	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE FRONT STEERING BOOT CRACK		
Engine المحرك	Oil leaking continuously تسريب مستمر في زيت المحرك	Major رئيسي
REPAIR ENGINE OIL LEAK		
Tire الأنطار	Worn out tread tire تآكل سطح الإطار عن الحد المسموح به	Major رئيسي
CHANGE FRONT BOTH TIRE WORN OUT		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

SPARE WHEEL COMPARTMENT PANEL,VALANCE PANEL REPLACED.FRONT BUMPER FRAME,RADIATOR FRAME REPAIRED ,UNDER MINOR OIL WETNESS.LAST ODOMETER READING 278590 KM.OLD // FRONT BUMPER RUSTY /



Odometer Record
Replace Events Date

13/02/2025

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48053	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29216724	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 08/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 08/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر أبو زيد عبد الجابر	تم الاستلام من :