

Queue Number 2826850

Transaction Date 02 Oct 2026, 11:51:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
61196464 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAHN81010*****
Specification	Imported
Make	BMW
Model	750LI
Model Year	2006
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEFT SIFDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,	الارضية
01.F Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Model	2007	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED, OILY MUDDY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
02.B Other	NEED TO REMOVE FRONT FENDER COVER UNDER COVER FOR INSPECTION .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT . PUCTURE.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT . PUCTURE.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك وطناير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK WEAK ,BODY LEVEL LOW.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT ,GREASE LEAKING.	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
11.B Mirror	FADED LOOSE.	المرايا
11.C Dash Board	PARTS LOOSE.	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
11.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae