CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2981762
Transaction Date	12 Nov 2026, 15:45:42
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	91850986 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD5H*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2017
Color	White
Mileage	405349 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Roof	LEFT SIDE ROOF RAIL STRIP MISSING	السقف
01.G Pillars	FRONT LEFT SIDE ROCKER PANEL RUNNING BOARD REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	COMPARTMENT COVER DAMAGED	صندوق
01.I Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL MINOR DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SEAT SIDE COVER LOOSE PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2023 RIGHT SIDE 2017 EXPIRED BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
08.C Audio	LCD COVER DAMAGED	صوتيات
08.D Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
08.E Door Panel	PORTION WORN OUT DAMAGED	لوحة بطانة الباب
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae