

Queue Number 2508697

Transaction Date 04 Jul 2026, 13:32:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
83890142 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number	SALCA2BG1G*****
Specification	GCC Specification
Make	Land Rover
Model	Discovery
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,FRONT BOTH OUTER STRIP MISSING	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PART MISSING , PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN FOR CHECK	صندوق
01.I Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.J Sign of front accident	ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END BRACKET OPEN DEATCH / MUDDY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED / CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK , MAJOR PART MISSING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS MISSING , GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2023 BOTH SIDE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2023 BOTH SIDE / REAR RIGHT NO AIR	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR DIRTY PARTS GETTING RUSTY / COMPUTER CONTROL UNIT MISSING	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED	لوحة القيادة
10.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	PORTION PART MISSING	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB PART MISSING	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae