

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 57258036 (CC10009) Transaction Date

17 Nov 2022, 11:15:49

Queue Number 624419

Chassis Number

WBASN4108BC204768

Engine Number

Vehicle Class

Car

Manufacturer

**BMW** 

Model

550I

Model Year

2011

Color

Silver

Silvei

Mileage

164963 Km

Fuel Type

**Petrol** 

No. Of Cylinders

0

Specification

**GCC Specification** 

DEFECT REMARKS

01 Transmission Condition

O1.A Road Test NOT CHECK, فحص على الطريق

01.B Visual Gear Box Condition MINOR OIL LEAK REFITTED

MOUNT RUBBER CUT

كرسي الجير

الجير

حالة الجير النظرى

01.C Gear Box Mount

•

O2 Engine Condition

O2.A Visual Engine ConditionOIL LEAK REFITTED, SHAKINGO2.B MountMOUNT RUBBER CUT

ممتص الصدمات ممتض الصدمات

O3.A Arms LOWER ARM BUSHES CUT ازرع O3.B Ball Joint BOOT CUT

O4 Interior Condition الحاله الداخلية

O4.A AC ConditionOKالمكيفO4.B Roof CeilingPORTION LOOSEPORTION LOOSEO4.C SunroofCURTAIN NOT WORKINGOutput

O5 Tires and Rims Condition

DEFECT	REMARKS	
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020,	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
O6 Body		جسم المركبة
06.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
06.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
06.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
06.D Floor	UNDER FLOOR FENDER CHASSIS FRAME FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA	الارضية
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
08.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.C Axle	BOOT CUT	اكسلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.