CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2949289
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:20
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39432741 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WBSKW8102F*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	X6
Model Year	2015
Color	Grey
Mileage	185888 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FIBER PAINT NOT CHECKED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY HAVE PROTECTION STICKER ,STICKER PORTION DAMAGED	الصبغ
01.C Doors	REFITTED,FRONT LEFT SIDE PROTECTION STICKER REMOVED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS NOT VISIBLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED,SHOCK NOT WORKING ,PROTECTION STICKER REMOVED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REFITTED	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Color	BEIGE	لون المركبة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
02.B Other	REMOVE UNDER FLOOR CHASSIS FENDERS COVERS FOR RECHECK PROPERLY	اخري
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE SEAT BACK COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	MODIFIED CUT REWELDED	اخري
05.B Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	EXTRA STICKER	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	SWITCH PORTION CRACKED	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION WORN OUT	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	LEATHER.PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	LEVEL LOW	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae