



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Jul 2022, 09:59:42
Transaction Number	54194419 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1G1FH1R73J0106607
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2018
Color	White
Mileage	44764 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Body		جسم المركبة
03.A Floor	UNDER FLOOR COVERED , CHECKED VISIBLE AREA & COVER PORTION DAMAGED	الارضية
03.B Other	FRONT UPPER RADITOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
03.C Bumper	FRONT ASSMPY REFITTED	دعامية
03.D Paint	BODY REPAINTED ,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
03.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
03.G Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
04 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.