



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **03 Aug 2022, 14:38:31**
 Transaction Number **80438472 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **WBA7H6102HG612791**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **BMW**
 Model **760 LI**
 Model Year **2017**
 Color **Grey**
 Mileage **28048 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **12**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR FENDER CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA, FLOOR COVER REFITTED	الارضية
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الامامي
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	ARM BUSHES CRACKED	ازرع
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Chassis Condition		الشاصي

DEFECT	REMARKS	
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.