CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2933991	Transaction Date	03 Nov 2026, 12:50:27
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	38756142 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	2C3CCAAG6D*******
Specification	Imported
Make	Chrysler
Model	300
Model Year	2013
Color	Red
Mileage	266531 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVER PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVER , CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE TAIL LIGHT HOUSING GETTING WORN OUT	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHSES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOL COVER PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Condition	BADLY LEAKING	حالة المبرد
12.B Coolant tank	COOLANT MIX WITH OIL	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae