

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 16833702 (CC10008)

Transaction Date

16 Aug 2022, 16:02:49

Queue Number 312309

Chassis Number

**WP1ZZZ92ZELA74404** 

**Engine Number** 

Vehicle Class

Car

Manufacturer

**Porsche** 

Model

**Cayenne GTS** 

Model Year

2014

Color

White

Mileage

117003 Km

Fuel Type

**Petrol** 

No. Of Cylinders

Specification

**GCC** Specification

الصبغ

DEFECT **REMARKS** 

01 Tires and Rims Condition
-----------------------------

01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
01.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
01.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي

## 02 Body جسم المركبة

02.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
0_0.1.0.0.0		سددار

02.B Other FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME اخري

RADIATOR SUPPORT REPAIRED

02.C Paint BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED & MINOR DENT

,SCRATCHES,PORTION FADED

02.D Bonnet **REFITTED** غطاء المحرك

02.E Sign of front accident وجود مؤشر لحادث في المقدمة

## **03 Transmission Condition** الجير

03.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
03.B Visual Gear Box	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
Condition		

03.C Road Test **NOT CHECK** فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	BOOT CRACKED	مؤخرة الرودات
04.B Axel	LEFT SIDE BOOT LEAK	اكسلات
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK&RIGHT SIDE GRILL ADJUSTMENT BUTTON MISSING&LEFT LOOSE	المكيف
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
08 Chassis Condition		الشاصي
08.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.