

Queue Number 2776204

Transaction Date 21 Sep 2026, 13:49:03

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
64750320 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3AP6D*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	189271 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مذكرار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DETACHED PORTION REPAIRED RUSTY HOLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED , STAND MISSING	غطاء المحرك
01.G Trunk	MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RIGHT SIDE FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR EXTENSION DENT, CHASSIS RUSTY, FRONT RIGHT SIDE PORTION MINOR DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT SWITCH PORTION LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, GETTING RUSTY, JERKING	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2025 , RIGHT SIDE 2019 EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.D Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Audio	STRIP PANEL PORTION CRACK , SCREEN FADED	صوتيات
12.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae