



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Sep 2021, 18:12:43
Transaction Number	49744283 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBAXG3100DDW40845
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	528
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	204841

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERD	الارضية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	MINOR LEAK & UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	SIGN OF LEAK	الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
07 Exhaust System		نظام العادم
07.A Modification	MODIFIED & MUFLAR MISSING	تعديلات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل

DEFECT	REMARKS	
09 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
09.A Other	OK	اخرى
09.B Mirror	OK	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.