

Queue Number 2639675

Transaction Date 18 Aug 2026, 15:52:39

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
86376930 (CC10013) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6DD23S25*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Pickup
Model Year	2005
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامة
01.E Other	THUNDER	اخرى
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED ALIGN , REPAIRED DENT GETTING RUSTY BULGED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Other	COMPARTMENT FULLY MUDDY NOT VISIBLE TO CHECK PROPERLY	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK MUDDY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Exhaust System نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	MISALIGN BUSHES DRY CRACK	اخرى
10.C Other	ALL BUSHES DRY CRACK	
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

