

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2013
Site Location	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Vehicle Make/Model	: HYUNDAI/AZERA
Tester ID(1)	: 31138 - JUNAID MAKANDAR	Tester ID(2)	: 31138 - JUNAID MAKANDAR
Test Date And Time	: 05 MAR 2020 08:44:57	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	:
Token Number	: 153662	Un laden Weight	:
Transaction Number	: 19359267	Laden Weight	:
Reference import Doc.	: 162840 DXB	Number of Axles	:
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	:
Plate Number	:	Number of Seats	:
Plate Category	:	Number of Cylinders	:
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	:	Odometers	: 89492
Chassis Number	: KMHFH41HBDA162840		

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 43.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.010	فحص الغاز العادم-الكربون
Shock Absorbers Test				فحص مخمد الصدمات
Shock Absorber Test	Passed			فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:				
Tires Rims				الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		ALL TYRES 2019.		الاطارات الامامية
Body				الهيكل
Fenders		FRONT RHS FENDER FRAME REPAIRED.		المدنار
Bumpers		BOTH BUMPERS REFITTED.		الدعامية
Remarks				ملاحظات

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2013
Site Location	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Vehicle Make/Model	: HYUNDAI/AZERA
Tester ID(1)	: 31138 - JUNAID MAKANDAR	Tester ID(2)	: 31138 - JUNAID MAKANDAR
Test Date And Time	: 05 MAR 2020 08:44:57	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	:
Token Number	: 153662	Un laden Weight	:
Transaction Number	: 19359267	Laden Weight	:
Reference import Doc.	: 162840 DXB	Number of Axles	:
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	:
Plate Number	:	Number of Seats	:
Plate Category	:	Number of Cylinders	:
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	:	Odometers	: 89492
Chassis Number	: KMHFH41HBDA162840		


Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value
Others		CRUISE CONTROL NOT WORKING.	ملاحظات اخرى
Auction			الفحص الكامل
Chassis Ok	OK		الشاسي جيد
Engine And Gear Box Performance Ok	OK		فحص حالة الماكينة والجير
Sign Of Front Accident			أثر حادث في مقدمة المركبة
Body Repainted		RR DOORS TRUNK DOOR QUARTER PANELS PORTIONS REPAINTED.	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط



* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها

Test Certificate



PASS

Change possession :	63342099
Chassis No :	KMHFH41HBDA162840
Vehicle Make :	HYUNDAI
Vehicle Model :	AZERA
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	SALOON
Fuel :	Benzene
Color :	White
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L) -- x -- x --	
Current Odometer :	89483 Kms.
Origin : South Korea	Model Year : 2013
Gear Type : --	Engine Size : 3000 CC
Engine No : NONE	Horse Power : --
Axles No : 2	Cylinders : 6
No Of Doors : 4	No Of Seats : 5
G. V. W. : 1800 Kgs.	Empty Weight : 1200 Kgs.


Certificate Number :	5-TAS-2020-11818771
Inspection Date :	03-03-2020
Certificate Print Date :	03-03-2020
Services :	Registration Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Al Barsha
Total Time Taken :	10 min 51 sec
Appointment Ref Number : --	
Start Time : 18:23	End Time : 18:34
Lane : 05	Token No. : 668
Attempt : 1	Prints No : 1

Carbon footprint



Thank you! You are environment protector

Vehicle Consumption (last 12 Months)



Parameter Readings

Service brake imbalance on front axle
11 %

Service brake imbalance on rear axle
11 %

Parking brake imbalance between LHS and RHS
8 %

Vehicle on Petrol CO Reading
0.43 %

Vehicle on Petrol HC Reading
149 PPM VOL

Payment Details

Inspection Performed by
62385

Payment Method
Cash

Transaction Number
11818771

Service Fees
AED 170 Collected on 03/03/2020

Parking Slot No
--

Service Name
Registration Test

Attempt
1

Received by
Adnan Tariq Jaffar Rustam Ahmad

① This is to acknowledge the receipt of AED 170 (in words: One Hundred and Seventy Dirhams Only.), towards the above service.

② Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص . المؤسسة غير مسئولة عن العيوب الغير مرئية و الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير و المرور 21 لسنة 1995

This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection. Company not responsible for any hidden defects and inspection done-According to Traffic law No., 21 year 1995

