

TEST CERTIFICATE

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 21 Sep 2021, 12:53:39

Transaction Number 46912906 (CC10006) Queue Number 312309



Chassis Number **2LNBL8CV8BX764202**

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Lincoln

Model Town Car

Model Year 2011
Color Black

Mileage **363959**

DEFECT	REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAIRED , REPAINTED & DENTS ,SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,FLOORING , CHASSIS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	REAR LEFT SIDE QUATER PANEL REPAIRED & DENT	الارضية
01.F Roof	REPAIRED & REPAINTED	السقف
01.G Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
01.H Other	BODY MOUNT BUSHES CRACKED	اخري
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخري
04 Engine Condition		المحرك
04.A Other	OIL SUM NUT LEAKING & ENGINE GETTING RUSTY	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	ОК	الجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	WORN OUT	اخري
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
08.B Other	OK	اخري
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	GETTING RUSTY	ازرع
10.B Suspension Subframe	SUSPENTION SUB FRAME GETTING RUSTY	
10.C Shock Absorber	GETTING RUSTY	ممتص الصدمات
11 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
11.A Other	ОК	اخري
11.B Mirror	OK	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.