



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Sep 2021, 17:38:34
Transaction Number	36024347 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	LUCCR2660G3401644
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Accord
Model Year	2016
Color	Gold
Mileage	139514

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	DENTS & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Bumper	SCRATCHES & MISALIGN	دعامية
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.E Bonnet	BOTH SIDE SHOCK WEAK	غطاء المحرك
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Other	OK	اخرى
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box	OK	الجير
<b>06 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
06.A Other	OK	اخرى
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>

DEFECT	REMARKS	
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	OK	اخرى
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
08.A Other	OK	اخرى
08.B Mirror	OK	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.