

Queue Number

2877754

Transaction Date

17 Oct 2026, 12:43:15

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

31906215 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

MAJFK2BA9H*****

Specification

GCC Specification

Make

Ford

Model

Ecosport

Model Year

2017

Color

White

Mileage

145204 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , TOW HOOK COVER MISSING	دعامية
01.E Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	-----------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	--------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2023 CRACK & LEFT SIDE 2020 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
-----------------	--	----------------

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	LEAFR SIDE 2025 & RIGHT SIDE 2021 EXPIRED CRACK	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE HOUSING DAMAGE	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Audio	CONROL PANEL PORTION DAMAGE	صوتيات
09.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانة السقف
09.F Sun Visor	RIGHT SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae